@prefeituradebelmontesc
@prefeituradebelmonte
administracao@belmonte.sc.gov.br
49 3625 0055 | 3625 0066 | 3625 0079 | 3625 0308
acesse o site aqui

DESCRITIVO DETALHADO DOS ITENS

LOTE	VALOR MÍNIMO PARA VENDA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DETALHADA
1		FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX ANO: 2010/2010 PLACA FINAL 5 (SC)	MARCA: FIAT MODELO: DOBLO HLX 1.8 FLEX PLACA FINAL: 5 (SC) ANO FAB/MODELO: 2010/2010 DÉBITOS: NADA CONSTA KM: NÃO VISUALIZADA COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA) COR: PRATA PORTAS: 04 ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO: SIM VIDROS: DIANTEIROS ELÉTRICOS E TRASEIROS MANUAIS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: SIM CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO PINTURA: RUIM LATARIA: RUIM TAPEÇARIA: RUIM PNEUS: RUINS OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PIQUES DE PEDRA/RISCADO PARA-CHOQUE DIANTEIRO: RISCADO/SOLTO PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: PEQUENO AMASSADO/RISCADO PORTA DIANTEIRA DIREITA: PIQUES DE PEDRA/RISCADA PORTA LATERAL DIREITA:

			AMASSADA/AVARIADA/RISCADA/AVARIADA, SOLTA LATERAL TRASEIRA DIREITA: RALADA/RISCADA/PEQUENO AMASSADO PORTA TRASEIRA: AVARIADA/RISCADA PARA-CHOQUE TRASEIRO: RISCADO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: RISCADA/PEQUENO AMASSADO/PINTURA DESCASCANDO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: AVARIADA/PIQUES DE PEDRA/RISCADA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: PIQUES DE PEDRA/RISCADA PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO: RISCADO/PIQUES DE PEDRA BANCOS DIANTEIROS: RASGADOS BATERIA: SEM CARGA VOLANTE: DESGASTADO FALTAM 03 BANCOS TRASEIROS PARTE ELÉTRICA: AVARIADA FRISO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: FALTA FALTAM PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, AVARIAS E AMASSADOS PODENDO CONTER SINAIS DE FERRUGEM E CORROSÃO CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É de inteira responsabilidade do interessado realizar a visitação e vistoria prévia, inclusive a conferência de chassi e número de motor (quando aplicável). A empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica, hidráulica ou documental dos itens, nem se responsabilizam por peças,

			componentes, estruturas, defeitos aparentes ou vícios ocultos. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: Nada consta. Sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
2		CHEVROLET CORSA CLASSIC ANO: 2002/2003 PLACA FINAL 8 (SC)	MARCA: CHEVROLET MODELO: CORSA CLASSIC PLACA FINAL: 8 (SC) ANO FAB/MODELO: 2002/2003 DÉBITOS: R$ 149,37 KM ACIMA DE: 136346 COMBUSTÍVEL: GASOLINA COR: PRATA PORTAS: 04 ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: MECÂNICA AR CONDICIONADO: NÃO VIDROS: MANUAIS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: NÃO CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO PINTURA: RUIM LATARIA: RUIM TAPEÇARIA: RUIM

			PNEUS: RUINS OBSERVAÇÕES: PARA-BRISA: SUJO LIMPADOR DO PARA-BRISA: AVARIADO CAPÔ: PIQUES DE PEDRA/RISCADO/SUJO PARA-CHOQUE DIANTEIRO: RISCADO/PINTURA DESCASCANDO/SUJO PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: PIQUES DE PEDRA/RISCADO PORTAS DO LADO DIREITO: RISCADAS LATERAL TRASEIRA DIREITA: RISCADA/PINTURA DESCASCANDO CAPÔ TRASEIRO: PINTURA DESCASCANDO/RISCADO PARA-CHOQUE TRASEIRO: RISCADO/PINTURA DESCASCANDO/QUEBRADO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: RISCADA/PINTURA DESCASCANDO/PIQUES DE PEDRA PORTAS DO LADO ESQUERDO: PIQUES DE PEDRA/RISCADAS/PINTURA DESCASCANDO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO: RISCADO/PIQUES DE PEDRA TETO: PINTURA DESCASCANDO/RISCADO BANCOS DIANTEIROS: RASGADOS BANCO TRASEIRO: SUJO FORRAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AVARIADA BATERIA: FALTA VOLANTE: DESGASTADO CAIXA DE AR DIREITA: COM SINAIS DE FERRUGEM E CORROSÃO FRISO DO PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: SOLTO VEÍCULO TODO SUJO FRISO DOS PARA-LAMAS TRASEIROS: PARAFUSADOS BORRACHAS DAS PORTAS: SOLTAS

			FALTAM PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, AVARIAS, AMASSADOS, SINAIS DE FERRUGEM E CORROSÃO CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É de inteira responsabilidade do interessado realizar a visitação e vistoria prévia, inclusive a conferência de chassi e número de motor (quando aplicável). A empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica, hidráulica ou documental dos itens, nem se responsabilizam por peças, componentes, estruturas, defeitos aparentes ou vícios ocultos. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: R$ 149,37. Sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
3		FIAT DUCATO MULT JAEDI T ANO: 2014/2014 PLACA FINAL 5 (SC)	MARCA: FIAT MODELO: DUCATO MULT JAEDI T PLACA FINAL: 5 (SC) ANO FAB/MODELO: 2014/2014 DÉBITOS: NADA CONSTA KM ACIMA DE: 322540 COMBUSTÍVEL: DIESEL

			COR: BRANCA PORTAS: 04 PATRIMÔNIO: 6503 ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO: SIM VIDROS: ELÉTRICOS/ESQUERDO AVARIADO RODAS: FERRO BANCOS: COURO APARELHO DE SOM: SIM CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR PNEUS: REGULARES OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PIQUES DE PEDRA/RISCADO/PEQUENO AMASSADO PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: PIQUES DE PEDRA/RISCADO PORTA DIANTEIRA DIREITA: PINTURA DESCASCANDO/PIQUES DE PEDRA/RISCADA PORTA LATERAL DIREITA: RISCADA/PINTURA DESCASCANDO LATERAL TRASEIRA DIREITA: RISCADA/PINTURA DESCASCANDO PORTA TRASEIRA: PINTURA DESCASCANDO/RISCADA PARA-CHOQUE TRASEIRO: AMASSADO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: RISCADA/PEQUENO AMASSADO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO: RISCADO/PIQUES DE PEDRA PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: FURADO TETO: PINTURA DESCASCANDO/RISCADO

			BANCO DIANTEIRO ESQUERDO: RASGADO BATERIA: SEM CARGA VOLANTE: DESGASTADO CAIXA DE AR DIREITA: PEQUENO AMASSADO VEÍCULO DESATIVADO EM FUNCIONAMENTO FRISO DO PARA-LAMA TRASEIRO DIREITO: FALTA FALTAM PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, AVARIAS E AMASSADOS PODENDO CONTER SINAIS DE FERRUGEM E CORROSÃO CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É de inteira responsabilidade do interessado realizar a visitação e vistoria prévia, inclusive a conferência de chassi e número de motor (quando aplicável). A empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica, hidráulica ou documental dos itens, nem se responsabilizam por peças, componentes, estruturas, defeitos aparentes ou vícios ocultos. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: Nada consta. Sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o

			preço da arrematação (valor do lance ofertado).
4		ÔNIBUS URBANO MARCOPOLO VOLARE V6 ESC ANO: 2005/2006 PLACA FINAL 0 (SC)	MARCA: MARCOPOLO MODELO: VOLARE V6 ESC ANO FAB/MODELO: 2005/2006 PLACA FINAL: 0 (SC) DÉBITOS: NADA CONSTA KM ACIMA DE: 353145 COMBUSTÍVEL: DIESEL COR: BRANCA TIPO: URBANO PATRIMÔNIO: 2103 ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL EIXOS: 02 BANCOS: COURVIN CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO PINTURA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR LATARIA: REGULAR PNEUS: 06 REGULARES OBSERVAÇÕES: PARA-BRISA: RISCADO PARA-CHOQUE DIANTEIRO: PINTURA DESCASCANDO/PIQUES DE PEDRA/RISCADO PARTE FRONTAL: RISCADA LATERAL DIREITA: RISCADA/PEQUENO AMASSADO LANTERNA TRASEIRA DIREITA: QUEBRADA PARA-CHOQUE TRASEIRO: RISCADO/TRINCADO PARTE TRASEIRA: RISCADA LATERAL ESQUERDA: RISCADA/PIQUES DE PEDRA PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES

			PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS PODENDO APRESENTAR AVARIAS, AMASSADOS E SINAIS DE FERRUGEM CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É de inteira responsabilidade do interessado realizar a visitação e vistoria prévia, inclusive a conferência de chassi e número de motor (quando aplicável). A empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica, hidráulica ou documental dos itens, nem se responsabilizam por peças, componentes, estruturas, defeitos aparentes ou vícios ocultos. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: Nada consta. Sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
5		ÔNIBUS URBANO VOLKSWAGEN 15.190 EOD E.HD ORE ANO: 2014/2014 PLACA FINAL 4 (SC)	MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: 15.190 EOD E.HD ORE ANO FAB/MODELO: 2014/2014 PLACA FINAL: 4 (SC) DÉBITOS: NADA CONSTA KM ACIMA DE: 132488 COMBUSTÍVEL: DIESEL

			COR: AMARELA TIPO: URBANO ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL EIXOS: 02 BANCOS: COURVIN CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO PINTURA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR LATARIA: REGULAR PNEUS: 06 REGULARES OBSERVAÇÕES: GRADE: PIQUES DE PEDRA PARA-BRISA: RISCADO PARA-CHOQUE DIANTEIRO: PIQUES DE PEDRA/TRINCADO PARTE FRONTAL: RISCADA LATERAL DIREITA: RISCADA LATERAL ESQUERDA: RISCADA ASSOALHO: ALUMÍNIO VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS PODENDO APRESENTAR AVARIAS, AMASSADOS E SINAIS DE FERRUGEM CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É de inteira responsabilidade do interessado realizar a visitação e vistoria prévia, inclusive a conferência de chassi e número de motor (quando aplicável). A empresa organizadora

			do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica, hidráulica ou documental dos itens, nem se responsabilizam por peças, componentes, estruturas, defeitos aparentes ou vícios ocultos. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: Nada consta. Sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
6		CAMINHÃO BASCULANTE 4X2 VOLKSWAGEN 13.130 ANO: 1984/1985 PLACA FINAL 3 (SC)	MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: 13.130 ANO FAB/MODELO: 1984/1985 PLACA FINAL: 3 (SC) KM: NÃO VISUALIZADA COMBUSTÍVEL: DIESEL COR: VERDE DÉBITOS: NADA CONSTA PATRIMÔNIO: 8432 ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL EIXOS: 02 TRAÇÃO: 4X2 CARROCERIA: BASCULANTE MEDIDAS APROXIMADAS DA CARROCERIA: 3,60 X 2,30 X 0,60 1º CARDAN: SIM/DESMONTADO 1º DIFERENCIAL: SIM/DESMONTADO TACÓGRAFO: NÃO

			CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO BANCOS: RASGADOS TAPEÇARIA: RUIM PINTURA: RUIM LATARIA: RUIM PNEUS: 06 ESTADO DOS PNEUS: REGULARES OBSERVAÇÕES: VIDRO PARA-BRISA: RISCADO PARA-CHOQUE DIANTEIRO: PINTURA DESCASCANDO/PIQUES DE PEDRA/RISCADO FAROL DIREITO: QUEBRADO COLUNA LATERAL DIREITA: COM CORROSÃO/PINTURA DESCASCANDO PARA-LAMAS: PINTURA DESCASCANDO/AMASSADOS/RALADOS PORTA DIREITA: PINTURA DESCASCANDO/RISCADA/COM CORROSÃO/ENFERRUJADA ESTRIBOS: PINTURA DESCASCANDO/AMASSADOS LANTERNAS TRASEIRAS: FALTAM PARA-CHOQUE TRASEIRO: AMASSADO COLUNA LATERAL ESQUERDA: COM CORROSÃO/PINTURA DESCASCANDO/RISCADA PORTA ESQUERDA: PINTURA DESCASCANDO/PEQUENO AMASSADO/PIQUES DE PEDRA/RISCADA PAINEL DE INSTRUMENTOS: AVARIADO FORRAÇÃO DAS PORTAS: AVARIADA TETO: PINTURA DESCASCANDO BATERIA: SEM CARGA TAMPA TRASEIRA: ACOMPANHA PAINEL: FALTA HODÔMETRO MARCADOR DA QUILOMETRAGEM APRESENTA RISCOS, AVARIAS, AMASSADOS,

			FERRUGEM E CORROSÃO PODENDO FALTAR FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE FALTAM PARTES, PEÇAS E COMPONENTES CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É de inteira responsabilidade do interessado realizar a visitação e vistoria prévia, inclusive a conferência de chassi e número de motor (quando aplicável). A empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica, hidráulica ou documental dos itens, nem se responsabilizam por peças, componentes, estruturas, defeitos aparentes ou vícios ocultos. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: Nada consta. Sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
7		RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR ANO: 2020	MARCA: XCMG MODELO: XT870BR ANO: 2020 SÉRIE: XUG08700PLPA01082 HORÍMETRO: 4686 CAPACIDADE: NÃO VISUALIZADA IMPLEMENTOS: CONCHA DIANTEIRA E LANÇA TRASEIRA

			PNEUS: 04 ESTADO DOS PNEUS: REGULARES CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO TRAÇÃO: 4X4 OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PINTURA DESCASCANDO/RISCADO "H": APRESENTA SOLDAS TAMPAS LATERAIS DO MOTOR: PINTURA DESCASCANDO/RISCADAS PARA-LAMAS: QUEBRADOS PODENDO APRESENTAR AMASSADOS, AVARIAS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
8		PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ANO: 1993	MARCA: MICHIGAN MODELO: 55C ANO: 1993 SÉRIE: 4247L*131*BRC HORÍMETRO: 17119 CAPACIDADE: NÃO VISUALIZADA

			IMPLEMENTOS: CONCHA DIANTEIRA PNEUS: 04 ESTADO DOS PNEUS: REGULARES CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO/AVARIADO/PODENDO FALTAR PEÇAS E COMPONENTES TRAÇÃO: 4X4 OBSERVAÇÕES: VIRABREQUIM: QUEBRADO PINTURA: FOSCA/DESCASCANDO/RISCADA VOLANTE: DESGASTADO PODENDO APRESENTAR AMASSADOS, AVARIAS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
9		DISTRIBUIDOR DE ADUBOS LÍQUIDOS IPACOL DLU 6.0 ANO: 2014	MARCA: IPACOL MODELO: DLU 6.0 SÉRIE: IP-45914070 9 ANO: 2014 CAPACIDADE APROXIMADA: 6m³

			PATRIMÔNIO: 964 OBSERVAÇÕES: EIXO: TANDEM 04 PNEUS: RUINS PINTURA: RUIM/DESCASCANDO LATARIA: RUIM/COM CORROSÃO/ENFERRUJADA BOMBA: ACOMPANHA PODENDO APRESENTAR AMASSADOS E AVARIAS CONTÉM RISCOS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
10		DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO MACIESKI DCCO6000 ANO: 2021	MARCA: MACIESKI MODELO: DCCO6000 SÉRIE: 266 ANO: 2021 PATRIMÔNIO: 19485 CAPACIDADE APROXIMADA: 6 TONELADAS OBSERVAÇÕES: EIXO: TANDEM

			02 PNEUS: RUINS 02 PNEUS: FALTAM PINTURA: RUIM/DESCASCANDO LATARIA: AMASSADA/COM CORROSÃO/ENFERRUJADA ESTEIRA DE FERRO: FALTANDO PEÇAS CONTÉM RISCOS, AMASSADOS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO FALTAM PARTES, PEÇAS E COMPONENTES CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
11		DISTRIBUIDOR DE ADUBOS LÍQUIDOS METALMAX MTX 4000 ANO: 2015	MARCA: METALMAX MODELO: MTX 4000 SÉRIE: 032/2015 ANO: 2015 CAPACIDADE APROXIMADA: 4.000 LITROS OBSERVAÇÕES: EIXO: TANDEM 03 PNEUS: RUINS 01: PNEU: FALTA PINTURA: RUIM/DESCASCANDO LATARIA: COM CORROSÃO/ENFERRUJADA CONTÉM RISCOS, AMASSADOS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO FALTAM PARTES, PEÇAS E COMPONENTES

			CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
12		DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO IAC DAS 6000	MARCA: IAC MODELO: DAS 6000 SÉRIE: 0395 ANO: NÃO VISUALIZADO PATRIMÔNIO: 20378 OBSERVAÇÕES: EIXO: TANDEM 04 PNEUS: REGULARES PINTURA: RUIM/DESCACANDO LATARIA: COM CORROSÃO/ENFERRUJADA CONTÉM RISCOS, AMASSADOS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento,

			bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
13		TRATORITO CORTADOR DE GRAMA MTD 20042	MARCA: MTD MODELO: 20042 ANO: NÃO VISUALIZADO OBSERVAÇÕES: EQUIPAMENTO NÃO TESTADO PODENDO CONTER AVARIAS, AMASSADOS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
14		CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA HU 550 FH	MARCA: HUSQVARNA MODELO: HU 550 FH ANO: NÃO VISUALIZADO PATRIMÔNIO: 4629 OBSERVAÇÕES:

			MOTOR: BRIGGS STRATTON 04 PNEUS DE BORRACHAS E RODAS: REGULARES EQUIPAMENTO NÃO TESTADO PODENDO CONTER AVARIAS, AMASSADOS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
15		MÁQUINA PARA PRODUÇÃO DE MARAVALHAS BERGAZZI	MARCA: BERGAZZI MODELO: NÃO IDENTIFICADO OBSERVAÇÕES: PAINEL: QUEBRADO EQUIPAMENTO NÃO TESTADO PODENDO CONTER AVARIAS, AMASSADOS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o

			comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
16		TANQUE ESCOVADOR SOTRONIC	MARCA: SOTRONIC ANO: NÃO VISUALIZADO PATRIMÔNIO: 0254 OBSERVAÇÕES: MOTOR E CORREIAS: ACOMPANHAM EQUIPAMENTO NÃO TESTADO PODENDO CONTER AVARIAS, AMASSADOS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).

17		SUCATA DE ELETROELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E INFORMÁTICA DIVERSA	CONTENDO: LIQUIDIFICADOR VENTILADOR AR CONDICIONADO BATEDEIRA APARELHO DVD PANELA DE PRESSÃO CHALEIRAS BERÇO INFANTIL E PEÇAS DE MADEIRAS PARA MONTAR BERÇOS LAVA JATO CPU NOBREAK BALDES FOGÃO A GÁS BALCÃO DE BANHEIRO GELADEIRA CENTRÍFUGA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA FILTRO DE ÁGUA MESAS CAIXA DE SOM IMPRESSORAS ENTRE OUTROS OBSERVAÇÕES: QUANTIDADE NÃO ESPECIFICADA ITENS EM ESTADO DE SUCATA PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR AVARIAS, AMASSADOS E PONTOS DE FERRUGEM CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a

			regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
18		SUCATA DE MÓVEIS DIVERSOS, INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS	CONTENDO: CARDIOVERSOR AR CONDICIONADO CENTRÍFUGA MESAS CADEIRAS ESCOLARES IMPRESSORAS VASOS SANITÁRIOS TELEVISORES APARELHO DVD BALCÃO DE BANHEIRO GELADEIRA BEBEDOURO PORTAS CARTEIRAS ESCOLARES FERROS DIVERSOS ANTENA PARABÓLICA MADEIRA EM GERAL ENTRE OUTROS OBSERVAÇÕES: QUANTIDADE NÃO ESPECIFICADA ITENS EM ESTADO DE SUCATA PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR AVARIAS, AMASSADOS E PONTOS DE FERRUGEM CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o

			interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
19		SUCATA DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS	CONTENDO: CÚPULA E CAMPÂNULAS DE ALUMÍNIO REATORES DIVERSOS OBSERVAÇÕES: QUANTIDADE NÃO ESPECIFICADA ITENS EM ESTADO DE SUCATA PODENDO CONTER AVARIAS, AMASSADOS, PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).

20		SUCATA DE MÓVEIS E APARELHOS HOSPITALARES	CONTENDO: DIVERSOS ARMÁRIOS E ARQUIVOS DE AÇO LIXEIRAS DE ALUMÍNIO AUTOCLAVE CARRINHO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR TELEVISÃO ENTRE OUTROS OBSERVAÇÕES: QUANTIDADE NÃO ESPECIFICADA ITENS EM ESTADO DE SUCATA PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR AVARIAS, AMASSADOS E PONTOS DE FERRUGEM CONFORME LOTE EXPOSTO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA. É fundamental que o interessado realize a visitação in loco, visto que a empresa organizadora do leilão e o comitente vendedor não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos itens ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas, componentes e possíveis defeitos ou vícios ocultos nos bens ofertados. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).